

Zarządzenie nr 5/2026
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
z dnia 12.05.2026 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 05/2025 z dnia 25.08.2025 roku w sprawie wprowadzenia do
obowiązywania procedury postępowania w przypadku incydentu kałowego

Zarządzam, co następuje:

- § 1. W Zarządzeniu nr 05/2025 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z dnia 25.08.2025 roku w sprawie wprowadzenia do obowiązywania procedury postępowania w przypadku incydentu kałowego zmieniam załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom obiektów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu
Paweł Dul

Procedura postępowania w przypadku incydentu kałowego lub wymiotnego w niecce pływalni

1. Zgłoszenie i wstępne działania:

1. Każdy pracownik, który zauważy zanieczyszczenie, niezwłocznie zgłasza ten fakt kierownikowi, ratownikowi koordynującemu lub obsłudze technicznej.
2. Ratownik natychmiast ewakuuje kąpiących się z niecki, zakazuje dalszego korzystania z basenu oraz zamyka dostęp do niecki.
3. Miejsce incydentu należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie oraz blokadę wejścia do wody.

2. Usunięcie zanieczyszczeń stałych

1. Widoczne zanieczyszczenia (kał, wymiociny) należy usunąć mechanicznie przy użyciu siatki, czerpaka lub jednorazowych narzędzi.
2. Zebrany materiał należy umieścić w podwójnym worku foliowym, szczelnie zamknąć i zutylizować jako odpad komunalny.
3. Narzędzia oraz powierzchnie mające kontakt z zanieczyszczeniem należy zdezynfekować odpowiednim środkiem chlorowym.
4. Podczas wykonywania czynności należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice jednorazowe, a w razie potrzeby również okulary ochronne.

3. Dezynfekcja wody w niecce

Postępowanie zależy od rodzaju incydentu.

3.1. Kał stały lub wymioty

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do minimum 2 mg/l.
2. Utrzymać wymagane stężenie przez minimum 1 godzinę.
3. Zapewnić ciągłą filtrację oraz obieg wody.
4. Po zakończeniu procesu obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych oraz sprawdzić parametry jakości wody.

3.2. Kał biegunkowy (płynny) – wysokie ryzyko mikrobiologiczne

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do 20 mg/l.
2. Utrzymać wymagane stężenie przez minimum 13 godzin.
3. Wykonać płukanie filtrów.
4. Po zakończeniu procesu obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych oraz sprawdzić parametry jakości wody.

4. Kontrola jakości wody

1. Po każdym incydencie należy wykonać badania potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.
2. Zakres badań powinien obejmować:
 - o Escherichia coli,
 - o ogólną liczbę mikroorganizmów,
 - o pomiar mętności,
 - o pomiar pH,
 - o pomiar wolnego chloru.

5. Dokumentacja

1. Należy sporządzić protokół incydentu zawierający:
 - o datę i godzinę zdarzenia,
 - o rodzaj zanieczyszczenia,
 - o opis podjętych działań,
 - o czas wyłączenia niecki z użytkowania.
2. Należy zapisać parametry wody przed oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

6. Powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Każdy incydent kałowy lub wymiotny należy niezwłocznie zgłosić właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID).
2. Po zgłoszeniu incydentu należy przeprowadzić wszystkie działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
3. Po zakończeniu działań naprawczych należy wykonać wymagane badania jakości wody.
4. Wyniki badań oraz informacje dotyczące przeprowadzonych działań należy przekazać do właściwej stacji SANEPID.

7. Ponowne otwarcie niecki

1. Decyzję o ponownym dopuszczeniu niecki do użytkowania podejmuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie pływalni po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody.
2. Wyniki badań muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

INSTRUKCJA BHP

Postępowanie w przypadku incydentu kałowego lub wymiotnego w niecce pływalni

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

1. Natychmiast ewakuować kąpiących się z niecki.
2. Zamknąć dostęp do basenu i oznakować zakaz korzystania.
3. Powiadomić kierownika, koordynatora ratowników lub obsługę techniczną.

2. Usunięcie zanieczyszczeń stałych

1. Widoczne zanieczyszczenia usunąć mechanicznie przy użyciu siatki, czerpaka lub jednorazowych narzędzi.
2. Zanieczyszczenia umieścić w podwójnym worku foliowym, szczelnie zamknąć i wyrzucić do odpadów komunalnych.
3. Narzędzia oraz powierzchnie kontaktowe zdezynfekować środkiem chlorowym.
4. Założyć rękawice jednorazowe, a po zakończeniu pracy zdjąć je i zutylizować.

3. Dezynfekcja wody

Kał stały lub wymioty

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do minimum 2 mg/l.
2. Utrzymać wymagane stężenie przez minimum 1 godzinę.
3. Zapewnić ciągłą filtrację i obieg wody.
4. Po zakończeniu procesu obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych oraz sprawdzić parametry jakości wody.

Kał biegunkowy (płynny)

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do 20 mg/l.
2. Utrzymać wymagane stężenie przez minimum 13 godzin.
3. Wykonać płukanie filtrów.
4. Po zakończeniu procesu obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych oraz sprawdzić parametry jakości wody.

4. Kontrola parametrów wody

1. Po każdym incydencie należy wykonać badania potwierdzające skuteczność działań naprawczych.

2. Badania powinny obejmować:

- Escherichia coli,
- ogólną liczbę mikroorganizmów,
- mętność,
- pH,
- wolny chlor.

5. Dokumentacja

1. Sporządzić protokół incydentu.
2. Zapisać parametry wody przed i po dezynfekcji.

6. Powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Każdy incydent kałowy lub wymiotny należy niezwłocznie zgłosić właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID).
2. Po zgłoszeniu incydentu należy przeprowadzić wszystkie działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
3. Po zakończeniu działań naprawczych należy wykonać wymagane badania jakości wody.
4. Wyniki badań oraz informacje o przeprowadzonych działaniach należy przekazać do właściwej stacji SANEPID.

7. Ponowne otwarcie niecki

1. Niecka może zostać ponownie dopuszczona do użytkowania po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Uwagi końcowe

- W czasie dezynfekcji oraz podwyższonego chlorowania niecka basenowa musi pozostawać wyłączona z użytkowania.
- Należy bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej.
- Wszystkie działania powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami sanitarnymi i BHP.